
## ЗАЩИТА КАРТЕРА И КПП

## 111.8914.1 / 333.8914.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	тип кпп	ТИП ПРИВОДА		
Changan	CS 95	2022-	2.0	AT	AWD		
Болт М6х35 Шайба 6 Втулка 6мм							
Болт M6x45 Шайба 6 Шайба8				Защита			
				Болт М6х45 — Шайба 6 Шайба8			
Шайба 8 Втулка 25мм	•	·		Шайба 8 Втулка 25мм			



- 2. Закрутить, на несколько оборотов в позициях Б крепления пыльника, болты М6х45, шайбы 6, шайбы 8, втулки 25мм.
- 3. Завести задние пазы защиты между шайбами 8 в позициях Б.
- 4. Закрепить передние точки крепления защиты в позициях А болтами М6х45, шайбами 6, шайбами 8, втулками 25мм. Втулки устанавливать между защитой и штатным пыльником.
- Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием, использование пневмоинструмента запрещено.

	ļ	1
Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M6x35 Болт M6x45	¦ 2 шт 2 шт	; 9,8 Нм ; 9,8 Нм
Втулка 6мм	2 шт	
Втулка 25мм Защита картера	2 шт	
Шайба 6	4 шт	 
Шайба 8	4 шт	1 1 1
	1	!

Техническая поддержка: e-mail: <u>supp@rivalauto.com</u>; Телефон: **8-800-555-60-43**