


## HYUNDAI PORTER

Артикул: Сталь 111.02307.1 Защита двигателя

Кузов: Все  
Год выпуска: 2005-2012  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- |                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Болт М8х30.....                  | 2 Шт. |
| 2. Болт М10х20.....                 | 2 Шт. |
| 3. Болт М10х30.....                 | 2 Шт. |
| 4. Шайба 8.....                     | 2 Шт. |
| 5. Шайба 10.....                    | 4 Шт. |
| 6. Гайка закладная М10х65/32,5..... | 2 Шт. |
| 7. Кронштейн.....                   | 1 Шт. |



### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10х65/32,5 над отверстиями в передней части подрамника и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов.

2. Выкрутить два штатных болта крепления пыльника в задней части подрамника и закрепить на эти места кронштейн болтами М8х30.

3. Надеть переднюю часть защиты на установленные болты М10х30, заднюю часть защиты закрепить к установленному кронштейну болтами М10х20.

4. Затянуть все резьбовые соединения.  
Использование пневмоинструмента запрещено.

5. Замена масла возможна на автомобиле с объемом двигателя 2,5 л.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм